


# Maschinenzustands-Analysator A30



## Bestellnummern

A30-1	Maschinenzustands-Analysator A30 Basic
A30-2	Maschinenzustands-Analysator A30 Logger
A30-3	Maschinenzustands-Analysator A30 Expert
13603	Übertragungsmodul
CAB-31	Computerkabel, 25/25-polig
CAB-32	Computerkabel, 25/9-polig
CAS-14	Tragetasche
CAS-15	Tragetasche mit geformtem Einsatz
EMD-13	Trageriemen für A30
FUP-02	Meßprotokollblock für A30, Blatt 25 st (mm)
FUP-04	Meßprotokollblock für A30, Blatt 25 st (inch)

## Stoßimpulsmessung

TRA-20	Stoßimpulsaufnehmer für Meßbolzen
TRA-22	Stoßimpulsaufnehmer, Tastsonde
TRA-30	Stoßimpulsaufnehmer mit Schnellkupplung
EAR-10	Kopfhörer mit Gehörschutz, Bügel
EAR-11	Kopfhörer mit Gehörschutz, Helm
CAB-07	Kabel für Meßterminal, 1,5 m

## Vibrationsmessung

TRV-12	Schwingungsaufnehmer 1000 Hz, M8
TRV-13	Schwingungsaufnehmer 1000 Hz, UNF
TRV-22	Schwingungsaufnehmer 5000 Hz, M8
TRV-23	Schwingungsaufnehmer 5000 Hz, UNF
TRX-16	Magnetfuß für Schwingungsaufnehmer
TRX-17	Tastsonde für Schwingungsmessung
VIC-19	Kabel für Schwingungsaufnehmer

## Drehzahlmessung

TAD-18	Drehzahlaufnehmer mit Kabel
TAD-10	Aufsatz für Tachometer-Sonde
TAD-11	Reibkegel, kurz
TAD-15	Reibkegel, lang
TAD-12	Reibrad, 0,1 m/min.
TAD-13	Reibrad, 0,1 yd./min.
TAD-17	Reibrad, 2 ft/min.
TAD-14	Reflexfolie, 5 Blatt
TAD-16TA	Reflexfolie für dünne Wellen, 5 Blatt

## Temperaturmessung

TEM-11	Temperaturaufnehmer mit Kabel
TEN-10	Meßspitze für Flächenkontakt
TEN-11	Meßspitze für Flüssigkeiten

## Ersatzteile

13915	Spitze für Tastsonde TRA-22
13108	Hülse für Tastsonde (TRA-22)
CAB-02	Kabel für TRA-20, 1,5 m
CAB-06	Kabel für TRA-22, 1,5 m
CAB-10	Spiralkabel für TAD-18, TEM-11
CAB-30	Kabel für TRA-30
90022	Batterie, 1,5 V, alkalisch, AA-Zelle

